



CAPITANERIA DI PORTO - IMPERIA

Via San Lazzaro snc - 18100 Imperia – Tel:+39/018366061 – Fax:+39/0183/652224 - E-mail: cp-imperia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 56/13

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Imperia,

VISTO il Verbale n. 46 in data 06/08/2013 della Commissione di Vigilanza e Collaudo prevista all'art. 8 del D.P.R. n. 509/1997 - relativo al nuovo porto turistico di Imperia;

CONSIDERATO che, in merito allo stato delle pile di sostegno dei pontili portuali, la Commissione, avuto riguardo alle problematiche strutturali accertate, ritiene "necessarie misure di limitazione dell'uso nautico dei tratti di impalcato dei pontili che poggiano sulle seguenti pile: Pila 6 e 7 pontile G-Z, Pila 6 e 7 pontile H-I, Pila 4 pontile L-M, Pila 6 e 7 pontile O-N [...]";

CONSIDERATO che, in merito ai sistemi di ancoraggio (corpi morti e catenarie), la Commissione, avuto riguardo alla relazione trasmessa dalla Porto di Imperia Spa con nota n. 250/2013, all. 2 (nella quale si evidenzia una situazione che comporta un possibile malfunzionamento del sistema di ormeggio che potrebbe comportare un rischio per la sicurezza, in relazione alle catenarie contrassegnate con il codice rosso), ritiene "che i posti barca serviti da tali ormeggi debbano essere resi non agibili [...]";

CONSIDERATO pertanto necessario ed urgente, al fine di garantire condizioni minime di sicurezza della navigazione e portuale nonché la pubblica incolumità, limitare l'uso nautico degli impalcati dei pontili sopraindicati, nonché interdire i posti barca serviti dagli ormeggi predetti;

VISTI gli artt. 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) e 59 del Regolamento per l'esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);

ORDINA

Articolo 1

Con decorrenza immediata, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e portuale nonché la pubblica incolumità, è interdetto l'attracco, l'ormeggio e la sosta di unità navali presso i posti barca prospicienti i tratti di impalcato dei pontili che poggiano sulle seguenti pile: Pila 6 e 7 pontile G-Z, Pila 6 e 7 pontile H-I, Pila 4 pontile L-M, Pila 6 e 7 pontile O-N, come meglio evidenziato in allegato 1 (stralcio planimetrico) e 2 (elenco dei posti barca), parti integranti della presente ordinanza.

Articolo 2

Con decorrenza immediata, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e portuale nonché la pubblica incolumità, è altresì interdetto l'attracco, l'ormeggio e la sosta di unità navali presso i posti barca serviti dagli ormeggi indicati nel Verbale n. 46 citato in premessa, evidenziati in codice rosso, come meglio evidenziato in allegato 1 (stralcio planimetrico) e 3 (elenco dei posti barca), parti integranti della presente ordinanza.

Articolo 3


I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) e degli artt. 53-57 del D. Lgs. n. 171/2005 "Codice della nautica da diporto", e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione a Comune, Pubbliche Amministrazioni e soggetti interessati;
- b) inserimento nel sito web: www.guardiacostiera.it/imperia.

Imperia, 07 AGO. 2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Armando RUFFINI





ALLEGATO 1 ALL'ORDINANZA 56/2013

- posti barca interdetti: causa problemi strutturali alle pile dei pontili.
- ■ posti barca interdetti: causa sistemi d'ormeggio malfunzionanti.
- * posto barca 2.Q.1 interdetto giusta ORD. n. 55/2012

■ pile segnalate nel verbale n°46 CVC.
● ■ ormeggi segnalati nel verbale n°46 CVC.
 interdizione posto barca

COMUNE DI IMPERIA
 Porto di Imperia S.p.a.
 Posti barca - Nomenclatura
 Elaborato grafico
 Interdizione posti barca





CAPITANERIA DI PORTO - IMPERIA

TEL.+39 0183 66061 - FAX.+39 0183 652224 - E-mail: cp-imperia@pec.mit.gov.it / cpimperia@mit.gov.it

ELENCO POSTI BARCA INTERDETTI CAUSA PROBLEMATICHE STRUTTURALI ALLE PILE DEI PONTILI

Pontile G – Z (Settore 1)

Lato a monte (G)

Interdizione da posto barca (compreso) n. 1 G 14 a posto barca (compreso) n. 1 G 22

Pontile H – I (Settore 1)

Lato a mare (H)

Interdizione da posto barca (compreso) n. 1 H 14 a posto barca (compreso) n. 1 H 22

Lato a monte (I)

Interdizione da posto barca (compreso) n. 1 I 19 a posto barca (compreso) n. 1 I 30

Pontile L – M (Settore 1)

Lato a mare (L)

Interdizione da posto barca (compreso) n. 1 L 12 a posto barca (compreso) n. 1 L 20

Lato a monte (M)

Interdizione da posto barca (compreso) n. 1 M 9 a posto barca (compreso) n. 1 M 16

Pontile N – O (Settore 1)

Lato a mare (N)

Interdizione da posto barca (compreso) n. 1 N 16 a posto barca (compreso) n. 1 N 25

Lato a monte (O)

Interdizione da posto barca (compreso) n. 1 O 14 a posto barca (compreso) n. 1 O 22



CAPITANERIA DI PORTO - IMPERIA

TEL.+39 0183 66061 - FAX.+39 0183 652224 - E-mail: cp-imperia@pec.mit.gov.it / cpimperia@mit.gov.it

ELENCO POSTI BARCA INTERDETTI CAUSA SISTEMI D'ORMEGGIO MALFUNZIONANTI

Settore	Pontile / Banchina	Zona	Ormeggio
Settore 1	Pontile H - I	Lato mare (H)	1.H.7
			1.H.8
			1.H.9
			1.H.10
			1.H.15
			1.H.17
			1.H.19
			1.H.23
			1.H.24
	Pontile L - M	Lato monte (I)	1.I.16
			1.I.17
			1.I.18
Pontile L - M	Lato monte (M)	1.M.14	
Pontile N - O	Lato mare (L)	1.N.6	
		1.N.7	
Pontile T - U	Lato mare (T)	1.T.12	
Banchina V	//	1.V.3	
Settore 2	Banchina A	//	2.A.15
	Pontile B - C	Lato monte (B)	2.B.18
	Pontile D - E	Lato monte (D)	2.D.11
	Pontile F - G	Lato mare (G)	2.G.13
	Pontile L - M	Lato mare (M)	2.M.9
	Banchina O	Interno Hall del Mare levante	2.O.46
		Interno Hall del Mare levante	2.O.49
	Banchina P	Interno Hall del Mare ponente	2.P.5
Interno Hall del Mare ponente		2.P.29	
Banchina Q	//	2.Q.7	
Settore 3	Banchina A	//	3.A.16
			3.A.17
			3.A.47
			3.A.57